

Errata

Ondanks een zorgvuldige ontwikkeling staat er in de documentatie S² (veiligheids) insteeksloten versie juli 2011 toch een fout. De hieronder genoemde fout is reeds gecorrigeerd in de digitale documentatie S² (veiligheids) insteeksloten en zal in de nieuwe gedrukte versie tevens gecorrigeerd worden.

Wij vermelden deze errata hier, zodat u de correctie kunt verwerken in uw exemplaar.

Het veiligheids insteekslot DNPC met afgeronde voorplaat en rechte voorplaat (VSW12) wordt niet standaard geleverd met RVS sluitplaat en bevestigingsmateriaal.

De RVS sluitplaten zijn wel los te bestellen en staan vermeld in de tabel op pagina 16, bestelnummers:

2621.121.851
2621.121.852
2621.121.853
2621.121.854

De informatie met betrekking op de RVS sluitplaat bij het veiligheids insteekslot onder:

- "Toepassingen" op pagina 4;
 - "uitsluitend voordelen!" op pagina 5;
- en onder de titel "veiligheids insteeksloten (DNPC)" op pagina 6 zijn onjuist.